

<p>Označení <b>CELEROL 962-12</b></p>	<p>NÁZEV CHEMICKÉ LÁTKY - CHEMICKÉHO PŘÍPRAVKU <b>CELEROL®-Decklack 962-12 Oprávérenský syntetický vrchní email</b></p>	<p>Číslo katalogového listu <b>D/NH-14</b></p>										
<p>Kvalifikovaný produkt: CELEROL-Decklack 962-12 Výrobce: MANKIEWICZ Gebr. &amp; Co. Hamburg Zástupce pro ČR: MANKIEWICZ, Průmyslové barvy a laky k. s.</p>		<p>Normativní dokument:</p>										
<p><i>Charakteristika:</i></p> <p>CELEROL-Decklack 962-12 je rychleschnoucí jednosložkový krycí nátěr pro povrchy upravené základním reaktivním nátěrem CELEROL-Wash-Primer 913-21, nebo pro vybroušené plastové díly vyztužené vlákny. Je směsí syntetických pryskyřic, organických rozpouštědel a pigmentů.</p> <p>CELEROL-Decklack 962-12 je vysoce hořlavá kapalina s bodem vzplanutí 5 °C, třída nebezpečnosti I., teplotní třída T1 dle ČSN EN 14522. Sušení teplem se nedoporučuje. Zamezte tvorbě zápalných a výbušných par rozpouštědel ve vzduchu a překročení mezních hodnot v ovzduší. Dodržujte zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy. V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít.</p>												
<p><i>Technické požadavky:</i></p> <p>Vzhled</p> <p>Barva</p> <p>Bod vzplanutí, (°C), min.</p> <p>Teplota vznícení (°C)</p> <p>Hustota (kg.m<sup>-3</sup>) při 20 °C</p> <p>Výtoková doba při Ø trysky 4 mm při 23/50 (s)</p> <p>Obsah netěkavých složek (% V), min</p>	<p><i>Ukazatel kvality:</i></p> <p>středně viskózní kapalina</p> <p>khaki</p> <p>5</p> <p>&gt; 400</p> <p>1100</p> <p>&gt; 90</p> <p>35</p>	<p><i>Zkušební předpis:</i></p> <p>vizuálně ČSN EN ISO 1513</p> <p>ČOS 801001</p> <p>ČSN EN 456</p> <p>ČSN EN 14522</p> <p>ČSN EN ISO 2811-1, DIN 53 217/3</p> <p>DIN 53211</p> <p>ČSN EN ISO 3251</p>										
<p><i>Určení a příklady použití:</i></p> <p>CELEROL-Decklack 962-12 se používá jako oprávérenský vrchní email nátěrových systémů na VTM.</p> <p>Nátěrová hmota CELEROL-Decklack 962-12 se používá jako součást ověřených nátěrových systémů v souladu s ČOS 801001, s ČOS 801007, s ČOS 801006 a s ČOS 801008. Ověřené nátěrové systémy jsou uvedeny včetně jejich platnosti kvalifikace na: <a href="https://www.vvubrnno.cz/stredisko-zkouseni/zkusebna-klimaticke-a-korozni-odolnosti/naterove-systemy-a-povlaky/">https://www.vvubrnno.cz/stredisko-zkouseni/zkusebna-klimaticke-a-korozni-odolnosti/naterove-systemy-a-povlaky/</a></p> <p>Na VTM pro AČR se mohou aplikovat pouze přezkoušené nátěrové systémy vyhovující požadavkům výše uvedených Českých obranných standardů.</p> <p>Pro stříkání tlakovým vzduchem se CELEROL-Decklack 962-12 naředí cca 50 % ředidla CELEROL-Verdüner 83 na dobu výtoku podle DIN 53211 (4 mm) 15 až 18 sekund, nebo podle ISO 2431 (3 mm) 70 až 90 sekund, pro průměr trysky 1,2 až 1,5 mm a tlak 3,0 až 5,0 barů.</p> <p>Pro stříkání Airless nebo Airless s podporou vzduchu se CELEROL-Decklack 962-12 naředí cca (30 – 40) % ředidla CELEROL-Verdüner 83 na dobu výtoku podle DIN 53211 (4 mm) 25 až 30 sekund, pro rozprašovací tlak 120 až 150 barů (Airless) nebo 2 až 3 bary (Airless s podporou vzduchu).</p> <p>Pro drobné opravy a přímou aplikaci se dodává v 500 ml aerosolovém balení.</p> <p>Doba zasychání dle DIN 65046, díl 4 - Zkušební postupy pro povrchovou ochranu nebo dle DIN 53150:</p> <table data-bbox="603 1854 1331 2038"> <tr> <td>Nelepivý na prach (stupeň zaschnutí 1)*</td> <td>po 15 minutách</td> </tr> <tr> <td>Nelepivý*</td> <td>po ca. 2 hodinách</td> </tr> <tr> <td>Přelakovatelný*</td> <td>po 1 hodině až neomezeně</td> </tr> <tr> <td>Transportovatelný (stupeň zaschnutí 5)*</td> <td>po 1 hodině</td> </tr> <tr> <td>Chemicky zatížitelný*</td> <td>po 7 dnech</td> </tr> </table>			Nelepivý na prach (stupeň zaschnutí 1)*	po 15 minutách	Nelepivý*	po ca. 2 hodinách	Přelakovatelný*	po 1 hodině až neomezeně	Transportovatelný (stupeň zaschnutí 5)*	po 1 hodině	Chemicky zatížitelný*	po 7 dnech
Nelepivý na prach (stupeň zaschnutí 1)*	po 15 minutách											
Nelepivý*	po ca. 2 hodinách											
Přelakovatelný*	po 1 hodině až neomezeně											
Transportovatelný (stupeň zaschnutí 5)*	po 1 hodině											
Chemicky zatížitelný*	po 7 dnech											

\* Tyto údaje odpovídají normálním klimatickým podmínkám 23/50 dle DIN 50014.

Tloušťka zaskleného vrchního nátěru: (30 – 40) µm.

#### Podmínky skladování:

Výrobek musí být skladován v originálním balení, v chladných, suchých, dobře větratelných skladech, při teplotě +5 až +35 °C. Zamezte styku s oxidujícími látkami, silnými kyselinami a louhy. Pro skladování platí předpisy pro skladování hořlavin (ČSN 65 0201). Nesmí se skladovat společně s potravinami a krmivy. Doba skladovatelnosti je 24 měsíců. Sklad vybavte havarijními jímkami, hasicími přístroji, sanačními prostředky (vapex, lopata, náhradní obal apod.), zdrojem pitné vody a lékárníčkou.

Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako toxické musí být skladovány v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidí.

Označení obalů musí obsahovat název kvalifikovaného produktu, název výrobce, datum výroby (případně i datum plnění obalu), číslo výrobní šarže, číslo kupní smlouvy, údaje o hmotnosti nebo objemu výrobku, datum kontroly kvality a bezpečnostní označení:

výstražné symboly nebezpečnosti podle CLP (nařízení ES č. 1272/2008):



Signální slovo: **Nebezpečí**

standardní pokyny pro bezpečné zacházení (podle CLP - nařízení ES č. 1272/2008):

- P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim
- P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření
- P260 Nevdechujte mlhu/ páry/ aerosoly
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, případně potřísněné části těla, vodou a mýdlem
- P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
- P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
- P304 + P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
- P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte pěnu (odolná alkoholu), oxid uhličitý, postřikovou mlhu, prášek
- P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený
- P405 Skladujte uzamčené
- P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí

*Ochrana zdraví člověka a životního prostředí:*

CELEROL-Decklack 962-12 je chemický přípravek, který může při nakládání působit na zdraví člověka. Specifická rizikovitost je podle CLP (nařízení ES č. 1272/2008) klasifikována:

Třída nebezpečnosti a kategorie	Standardní věta o nebezpečnosti	
Flam. Liq. 2	H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry
Skin Irrit. 2	H315	Dráždí kůži
Eye Dam 1	H318	Způsobuje vážné poškození očí
STOT SE 3	H336	Může způsobit ospalost nebo závratě

Při práci je zakázáno jíst, pít, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm a zdroji vznícení. Výpary nevdechujte. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže. Používejte osobní ochranné prostředky (rukavice a brýle, ochranný oblek).

CELEROL-Decklack 962-12 není biologicky odbouratelný. Je třeba omezovat expozice životního prostředí – dobře uzavírat obaly po skončení práce, zakrývat obaly během práce, očistit obaly od znečištění během práce, stabilně ukládat obaly, zamezit převrácení nezajištěného obalu.

Opatření, která je třeba provést při úniku nebo rozlití:

- zabraňte vniknutí do nadzemních, podzemních vod a kanalizace,
- pokud možno zachyťte zpět do obalu, použijte vhodný sorpční materiál a uložte do nádob k likvidaci.

*Likvidace odpadů:*

podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je CELEROL-Decklack 962-12 zařazen v Katalogu odpadů do kategorie odpadu „N“, katalogová čísla odpadu 08 01 11, 08 01 13, 20 01 27, 15 01 10. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obalové materiály zneškodňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad.

***Výstrahy:***

Materiál smí být používán pouze na místech, kde nejsou nechráněná světla, oheň a jiné zápalné zdroje. Materiál se může elektrostaticky nabíjet: při přepouštění používejte výhradně uzemněná vedení. Používejte antistatický oděv včetně obuvi. Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a rozšiřují se při zemi. Páry vytvářejí společně se vzduchem výbušnou směs.

Vdechování podílů škodlivých látek nad mezními hodnotami v ovzduší může vést k poškození zdraví, jako podráždění sliznic a dýchacích orgánů, poškození jater, ledvin a centrálního nervového systému. Příznaky poškození zdraví jsou: bolest hlavy, závratě, únava, svalová slabost, zmatenost a v těžších případech bezvědomí.

Delší nebo opakovaný styk s produktem vede k odmašťování kůže a může způsobit nealergické kontaktní poškození kůže (kontaktní dermatitida) a/nebo resorpci škodlivých látek. Stříkance rozpouštědel mohou vyvolávat podráždění a reversibilní poškození očí.

Při velkém rozsahu prací používejte nejiskřivé nářadí. Na pracovišti zajistit dobré větrání, vyloučit zápalné zdroje, zabránit kontaktu s vlhkostí a vysokým teplotám. Nekuřte. Nezahřívejte tuto látku, neodpařujte v blízkosti plamene a horkých předmětů. Pracovníci přicházející do styku s uvedenými přípravky musí dodržovat pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterými musí být prokazatelně seznámeni.

Specifické požadavky: při práci s nátěrovými hmotami, tužidly a ředidly nepoužívejte kontaktní čočky.

*Telefonní čísla pro naléhavé situace:*

Toxikologické informační středisko:

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

Tel. pro ČR (24 h denně):

224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

TRINS (Transportní informační a nehodový systém) tel. +420 476 709 826

*Poslední revize: 09/2024*